

D02 HILOS; ACABADO MECANICO DE HILOS O CUERDAS; URDIDO O PLEGADO**D02H URDIDO, PLEGADO O CRUZAMIENTO DE LA URDIMBRE****Nota**

Es importante tener en cuenta la nota que sigue al título de la clase D02.

Esquema general

ESTIZOLAS	1/00	CRUZAMIENTO DE LAS URDIMBRES	9/00
URDIDO; PLEGADO; URDIDO Y		OTRAS MAQUINAS O PROCEDIMIENTOS	11/00
PLEGADO COMBINADOS	3/00; 5/00; 7/00	PARTES CONSTITUTIVAS DE LAS	
		MAQUINAS	13/00

1/00	Estizola, es decir, aparato que suministra una multitud de hilos individuales [1,8]	13/10	<ul style="list-style-type: none"> • sensibles a los dispositivos de medida del hilo, p. ej. parando las máquinas cuando una determinada longitud de urdimbres ha sido enrollada [1,8]
3/00	Urdidores [1,8]	13/12	<ul style="list-style-type: none"> • Mecanismos de accionamiento a velocidad variable [1,8]
5/00	Máquinas de plegar [1,8]	13/14	<ul style="list-style-type: none"> • de regulación automática por la tensión de la urdimbre [1,8]
5/02	<ul style="list-style-type: none"> • combinadas con aparatos para encolar o para otros tratamientos de las urdimbres (encolado <u>en sí</u> D06B) [1,8] 	13/16	<ul style="list-style-type: none"> • Peines, lengüetas u otros dispositivos que determinan el espaciamiento de los hilos [1,8]
7/00	Máquinas de urdir y de plegar combinadas [1,8]	13/18	<ul style="list-style-type: none"> • con espaciamiento regulable [1,8]
9/00	Cruzamiento de las urdimbres [1,8]	13/20	<ul style="list-style-type: none"> • con espaciamiento fijo [1,8]
9/02	<ul style="list-style-type: none"> • Baquetas o bandas de cruzamiento [1,8] 	13/22	<ul style="list-style-type: none"> • Dispositivos de tensión [1,8]
11/00	Métodos o aparatos no previstos en los grupos D02H 1/00 Hasta D02H 9/00, p. ej. para limpiar la urdimbre [1,8]	13/24	<ul style="list-style-type: none"> • para hilos individuales [1,8]
13/00	Partes constitutivas de las máquinas de los grupos de esta subclase [1,8]	13/26	<ul style="list-style-type: none"> • para hilos en forma de urdimbre (controlando el accionamiento del plegador o similares, a fin de mantener la tensión constante D02H 13/14) [1,8]
13/02	<ul style="list-style-type: none"> • Movimientos de parada [1,8] 	13/28	<ul style="list-style-type: none"> • Plegadores de urdimbre (plegadores del tejido D03D 49/20) [1,8]
13/04	<ul style="list-style-type: none"> • sensibles a una ruptura, al relajamiento o a una tensión excesiva de los hilos, con detectores para cada hilo individual o para pequeños grupos de hilos [1,8] 	13/30	<ul style="list-style-type: none"> • con discos [1,8]
13/06	<ul style="list-style-type: none"> • mecánicos [1,8] 	13/32	<ul style="list-style-type: none"> • regulables [1,8]
13/08	<ul style="list-style-type: none"> • eléctricos [1,8] 	13/34	<ul style="list-style-type: none"> • seccionales [1,8]
		13/36	<ul style="list-style-type: none"> • Medios de fijación de la urdimbre con el plegador [1,8]
		13/38	<ul style="list-style-type: none"> • Estanterías para almacenamiento de plegadores [1,8]